

**FATALIDAD DE MINA DE CARBÓN** - El Martes, 08 de junio del 2010, un operador del camión de asistencia de 38 años de edad, con siete años de experiencia en minería, fue herido a muerte mientras estaba en el proceso de reabastecimiento de combustible diesel de un taladro de pared alta montada sobre orugas. El operador aparentemente colocaba la boquilla de combustible en el tanque de combustible diesel cuando una ignición/explosión estalló en un incendio, envolviéndolo en llamas.



### **Las Mejores Prácticas**

- Abra la tapa del tanque de combustible lentamente para disipar la acumulación de presión.
- Asegúrese de que el área de reabastecimiento de combustible esté bien ventilada, especialmente en las áreas bajas donde los vapores combustibles pesados pueden acumularse.
- Antes de echar combustible, apague el motor y elimine otras posibles fuentes de ignición.
- Revise las líneas hidráulicas y conexiones, especialmente aquellas cerca de superficies calientes, antes de operar el vehículo. Realice mantenimiento o reparaciones cuando sea necesario.
- Asegúrese de que todas las personas afectadas estén familiarizadas con las hojas de datos de seguridad de materiales sobre los combustibles y lubricantes en uso.

Esta es la trigésima séptima fatalidad reportada en el año civil 2010 en la industria minera de carbón. Para esta fecha en 2009, hubo seis fatalidades reportadas en la industria minera de carbón. Esta es la decimatercera fatalidad clasificada como Ignición o Explosión de Gas o Polvo en 2010. Para este tiempo en 2009, no hubo ninguna fatalidad en esta clasificación.